

Playas en Río Uruguay: Playa Park, Club Remeros, Playa Nueva, Zona A y Zona B
Arroyos: Paso de las piedras, Paso Guerrero, Sacra (resultados variables según afectación de lluvias y cuenca agropecuaria)

SI LLUEVE: SE RECOMIENDA ESPERAR 2 DÍAS PARA REALIZAR BAÑOS RECREATIVOS

| AGUAS DE RECREACIÓN | Aspecto (Color, espuma, etc) | Floraciones | Olor (Observaciones) | PH | NO3 | Turbidez (NTU) | Coliformes termotolerantes (Fecales) UFC/100mL | T.D.S. g/L | Conductividad uS/cm | Temperatura (°C) |
|---------------------------|------------------------------|-------------|----------------------|-------|-----|----------------|--|------------|---------------------|------------------|
| VALOR GUÍA DECRETO 253/79 | MB, B, R | 0 a 2 | Sí - No | 6 a 9 | <25 | <50 mg/L | <1000 (promedio de 5 valores) | | 50 - 500 | |

| Fecha: | 11/09/2018 | Hora de muestreo: | 8:45 | Altura del río: | 3,02 | Profundidad de muestreo: | 0,80 - 0,90 | | | | |
|--------------------------|---|-------------------|------|-----------------|------|--------------------------|-------------|-----|--------|----|------|
| Temp. ambiente °C: | 15 | Nueva | B | 0 | NO | 5,93 | | 36 | 0,1430 | 67 | 17,5 |
| Presión atmosférica hPa: | 1022,40 | Municipal A | B | 0 | NO | 5,90 | | 148 | 0,0650 | 69 | 17,5 |
| Viento intensidad km/h: | 6 | Municipal B | B | 0 | NO | 6,45 | | 68 | 0,0690 | 75 | 17,7 |
| Dirección de corriente: | Este | Playa Park | | | | | | | | | |
| Humedad relativa: | 95% | Remeros | B | 0 | NO | 5,84 | | 64 | 0,0630 | 64 | 17,7 |
| Observaciones: | Sin acceso a Playa Park por trabajo de construcción | | | | | | | | | | |

| Fecha: | 26/09/2018 | Hora de muestreo: | 8:45 | Altura del río: | 1,84 | Profundidad de muestreo: | 0,80 - 0,90 | | | | |
|--------------------------|------------|-------------------|------|-----------------|------|--------------------------|-------------|-----|--|----|------|
| Temp. ambiente °C: | 20 | Nueva | B | 0 | NO | 6,90 | 5,00 | 510 | | 94 | 21,8 |
| Presión atmosférica kPa: | 101,32 | Municipal A | B | 0 | NO | 6,88 | 5,00 | 320 | | 80 | 21,6 |
| Viento intensidad km/h: | 11 | Municipal B | B | 0 | NO | 6,76 | 5,00 | 400 | | 84 | 21,4 |
| Dirección de corriente: | Sur | Playa Park | B | 0 | NO | 6,85 | 5,00 | 220 | | 80 | 21,4 |
| Humedad relativa: | 94% | Remeros | B | 0 | NO | 6,80 | 5,00 | 380 | | 78 | 21,0 |
| Observaciones: | | | | | | | | | | | |

| Fecha: | 10/10/2018 | Hora de muestreo: | 9:00 | Altura del río: | 3,42 | Profundidad de muestreo: | 0,60 | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------------|------|-----------------|------|--------------------------|------|-------|--|----|------|
| Temp. ambiente °C: | | Nueva | B | 0 | NO | 6,90 | 5,00 | 32,90 | | 63 | 17,9 |
| Presión atmosférica hPa: | 1019,50 | Municipal A | B | 0 | NO | 7,01 | 5,00 | 38,80 | | 61 | 20,0 |
| Viento intensidad km/h: | 6 | Municipal B | B | 0 | NO | 7,11 | 5,00 | 36,00 | | 70 | 20,9 |
| Dirección de corriente: | Sur | Playa Park | B | 0 | NO | 7,10 | 5,00 | 36,90 | | 64 | 21,0 |
| Humedad relativa: | 82% | Remeros | B | 0 | NO | 6,99 | 5,00 | 32,20 | | 61 | 21,0 |
| Observaciones: | Río crecido | | | | | | | | | | |

| Fecha: | 24/10/2018 | Hora de muestreo: | 9:00 | Altura del río: | 3,36 | Profundidad de muestreo: | 0,60 | | | | |
|--------------------------|--|-------------------|------|-----------------|------|--------------------------|------|-------|--|----|------|
| Temp. ambiente °C: | 15 | Nueva | B | 0 | NO | 6,83 | 5,00 | 28,00 | | 69 | 22,2 |
| Presión atmosférica kPa: | 101,73 | Municipal A | B | 0 | NO | 6,24 | 5,00 | 27,40 | | 72 | 21,8 |
| Viento intensidad km/h: | 15 | Municipal B | B | 0 | NO | 5,90 | 5,00 | 28,70 | | 76 | 21,8 |
| Dirección de corriente: | Sur | Playa Park | B | 0 | NO | 6,09 | 5,00 | 29,10 | | 80 | 21,4 |
| Humedad relativa: | 82% | Remeros | B | 0 | NO | 5,89 | 5,00 | 31,30 | | 68 | 22,1 |
| Observaciones: | Río crecido. Corriente fuerte. Presencia de olas | | | | | | | | | | |

| Fecha: | 21/11/2018 | Hora de muestreo: | | 9:40 | Altura del río: | | 3,36 | Profundidad de muestreo: | | | 1,00 | |
|--------------------------|------------|-------------------|--|------|-----------------|------|------|--------------------------|-----|--|------|------|
| Temp. ambiente °C: | | Nueva | | | NO | 6,00 | 5,00 | 25,00 | 230 | | 80 | 24,8 |
| Presión atmosférica kPa: | | Municipal A | | | NO | 6,39 | 5,00 | 24,90 | 180 | | 79 | 24,9 |
| Viento intensidad km/h: | | Municipal B | | | NO | 6,47 | 5,00 | 25,30 | 150 | | 79 | 27,1 |
| Dirección de corriente: | | Playa Park | | | NO | 6,43 | 5,00 | 26,10 | 960 | | 81 | 30,6 |
| Humedad relativa: | | Remeros | | | NO | 6,31 | 5,00 | 25,20 | 50 | | 76 | 25,9 |
| | | Observaciones: | | | | | | | | | | |

| Fecha: | 28/11/2018 | Hora de muestreo: | | 10:30 | Altura del río: | | 3,29 | Profundidad de muestreo: | | | 0,80 | |
|--------------------------|------------|---------------------|------------|-------|-----------------|------|------|--------------------------|------|--|------|------|
| Temp. ambiente °C: | 21°C | Nueva | R (Espuma) | 0 | | 6,87 | 5,00 | 21,80 | 68 | | 65 | 24,4 |
| Presión atmosférica kPa: | 1016,5 hPa | Municipal A | B | 0 | | 5,89 | 5,00 | 21,70 | 32 | | 65 | 24,4 |
| Viento intensidad km/h: | 7 Km/h | Municipal B | | | | | | | | | | |
| Dirección de corriente: | ENE | Playa Park | R (Color) | 0 | | 6,44 | 5,00 | 21,60 | 1270 | | 66 | 24,4 |
| Humedad relativa: | 95% | Remeros | R | 0 | | 6,67 | 5,00 | 21,50 | 28 | | 640 | 24,6 |
| | | Sacra Ruta 3 | B | 0 | | 7,23 | 5,00 | 2,01 | 790 | | 566 | 20,6 |
| | | Paso de las Piedras | B | 0 | | 7,22 | 5,00 | 2,57 | 210 | | 484 | 21,7 |
| | | Observaciones: | | | | | | | | | | |

| Fecha: | 05/12/2018 | Hora de muestreo: | | 9:20 | Altura del río: | | 3,13 | Profundidad de muestreo: | | | | |
|--------------------------|------------|---------------------|---|------|-----------------|------|------|--------------------------|-----|--|----|------|
| Temp. ambiente °C: | 26°C | Nueva | B | 0 | | 6,83 | 5,00 | 23,90 | 130 | | 69 | 21,9 |
| Presión atmosférica kPa: | | Municipal A | B | 0 | | 6,82 | 5,00 | 24,00 | 80 | | 70 | 21,5 |
| Viento: | SE | Municipal B | | | | | | | | | | |
| Viento intensidad km/h: | 13-29 Km/h | Playa Park | R | 0 | | 6,67 | 5,00 | 24,10 | 370 | | 69 | 21,4 |
| Dirección de corriente: | | Remeros | R | 0 | | 6,59 | 5,00 | 23,80 | 340 | | 68 | 22,0 |
| Humedad relativa: | | Sacra Ruta 3 | | | | | | | | | | |
| | | Paso de las Piedras | | | | | | | | | | |
| | | Observaciones: | | | | | | | | | | |

| Fecha: | 20/12/2018 | Hora de muestreo: | | 09:00 a 10:15 hs | Altura del río: | | 3,37 | Profundidad de muestreo: | | | 0,50 | |
|--------------------------|------------|-----------------------|------------|------------------|-----------------|------|------|--------------------------|-----|--|------|------|
| Temp. ambiente °C: | 21°C | Nueva | B | 0 | | 6,80 | 5,00 | 15,71 | 400 | | 69 | 25,7 |
| Presión atmosférica kPa: | 1009,6 hPa | Municipal A | B | 0 | | 6,87 | 5,00 | 15,38 | 20 | | 69 | 23,2 |
| Viento: | | Municipal B | | | | | | | | | | |
| Viento intensidad km/h: | 7-13 km/h | Playa Park | R (espuma) | 0 | | 6,92 | 5,00 | 16,77 | 430 | | 70 | 26,9 |
| Dirección de corriente: | SE | Remeros | R | 0 | | 6,87 | 5,00 | 15,66 | 340 | | 60 | 26,7 |
| Humedad relativa: | 96% | Sacra ruta 3 | B | 0 | | 7,57 | 5,00 | 4,94 | 450 | | 486 | 22,5 |
| | | Paso de las Piedras | R | 0 | | 7,34 | 5,00 | 4,36 | 140 | | 269 | 23,8 |
| | | Paso Guerrero ruta 90 | R | 0 | | 7,26 | 5,00 | 4,73 | <1 | | 263 | 23,0 |
| | | Observaciones: | | | | | | | | | | |